

POKYNY BOZP a EMS

pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

- **vjezd do objektu**
- **vyhodnocení rizik**
- **pohyb po objektu**
- **používání osobních ochranných pracovních prostředků**
- **pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím**

Tento dokument doplňuje místní předpisy pro přepravu.

Vyhodnocení rizik nemusí být vyčerpávající a nezbavuje dodavatele a jeho subdodavatele (jiné přepravní společnosti) odpovědnosti za jejich zaměstnance nebo další smluvně nebo i jiným způsobem najaté osoby.

V Litomyšli s platností od dne: 01. 07. 2012

Platí v areálech:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl

VYHODNOCENÍ RIZIK OPERACE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY NA MÍSTĚ

Doprava na místě

Nebezpečí kolize:

- s vysokozdvihnými vozíky.
- s osobními a nákladními vozidly.
- s chodci.

Nakládka a vykládka

Obecná rizika:

- kolize, přimáčknutí, poražení a přejetí nakládacími mechanismy.
- upadnutí pracovníka, pády z nakládacích ramp.
- sesunutí nakládaného materiálu.
- požár (nákladní vůz a/nebo materiál), požár objektů.
- imploze, exploze.

Rizika spojená s toxickými a/nebo nebezpečnými materiály:

- únik chemických látek a přípravků, jedovatého nebo hořlavého produktu.
- požár, imploze, exploze.
- znečištění.

Rizika spojená s vykládkou sypkého produktu pod tlakem:

- nebezpečí vniknutí prachu do očí.
- nebezpečí úderu tlakovou trubicou v případě prasknutí vedení.
- nebezpečí vysoké hlučnosti (prasknutí tlakového vedení).
- znečištění ovzduší způsobené prachem.
- nebezpečí imploze, exploze.

Platí v areálech:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POVOLENÍ K VJEZDU

Nákladní vozidlo musí zastavit na kontrolním stanovišti a požádat o povolení k vjezdu na místo. Nákladní vozidla musejí přesně dodržovat vnitřní dopravní předpisy, s nimiž musí být řidič seznámen, **případně s potřebnou nebo nutnou částí z těchto dokumentů** (týká se i omezení rychlosti v objektu).

Do areálu závodu mohou mít přístup pouze nákladní nebo osobní vozidla, která jsou v dobrém stavu a která jsou v souladu s místními předpisy.

DOPRAVA V RÁMCI ZÁVODU

Řidič musí dodržovat následující pravidla:

- Obecná pravidla silničního provozu (stop, červená světla, atd.).
- **Maximální rychlost je pevně omezena na 20 km / hod. a v oblastech nakládky a vykládky musí být přiměřeně nižší.**
- Pracovníci, kteří se pohybují pěšky, se musí zdržovat na zvláštních a vyhrazených místech, vyznačených komunikacích, chodnicích, přechodech pro chodce apod.

Nákladní vozidla musí parkovat na zvláštních a vyhrazených místech. Vozidla musí být zaparkována správně směrem ven, zejména pokud jde o oblast hustého provozu. Řidič musí vozidlo zastavit na určeném místě a musí provést následující činnosti:

- vypnout motor,
- zatáhnout ruční brzdu,
- zablokovat volant (je-li třeba).

Během nakládky a vykládky musí řidič zůstat v blízkosti vozidla a neustále dávat pozor. Řidič si zajišťuje rozmístění nákladu na vozidle. Řidič je vždy odpovědný za řádné zajištění vozidla proti samovolnému pohybu zaklínováním kol vozidla.

Odpojení přívěsu nebo návěsu je zakázáno (s výjimkou případu, kdy je to povoleno).

Platí v areálech:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl

PŘÍSTUP a CHOVÁNÍ ŘIDIČE

Do areálu má přístup pouze řidič nákladního vozidla. Je zakázán vstup cizích osob vyjma řidičů nákladních vozidel.

Je třeba dodržovat zásady občanské slušnosti a zdvořilého chování.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Řidič je vždy povinen používat při pohybu po celém areálu – včetně venkovních ploch a komunikací, ochrannou **pracovní obuv se zpevněnou špičkou** a ve všech **výrobních** prostorách závodů, také ochranné brýle. Nošení ochranných brýlí se nevyžaduje v prostorách nakládky, vykládky, skladových prostor, vně budov (nádvoří), kantýny a jídelny, laboratoří, kanceláří, sociálního zařízení a **chodeb**.

Řidič je povinen v případě zavěšování na jeřáb používat ochranné pracovní rukavice, ochrannou bezpečnostní přilbu a **musí splňovat odbornou kvalifikaci vazače**.

Řidič musí nosit vhodný oděv.

Vedle uvedených osobních ochranných pracovních prostředků jsou řidiči povinni používat vždy reflexní vestu v celém areálu závodu.

V průběhu nakládky a vykládky se řidič nesmí zdržovat v oblasti pohybu vysokozdvížného vozíku / vidlicového nakladače. Řidič musí být v případě své přítomnosti v této oblasti stále viditelný pro řidiče vysokozdvížného vozíku.

V případě nakládky nebo vykládky uvnitř přívěsu / kontejneru pomocí vysokozdvížného vozíku / vidlicového nakladače je přístup řidiče do přívěsu/kontejneru zcela zakázán.

Při vstupu na nakládací plošinu nákladního vozidla může dojít k pádu řidiče.

V případě nakládky nebo vykládky nebezpečných materiálů je nutné použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků dle bezpečnostních listů.

Platí v areálech:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl

JÍZDA ZA ZHORŠENÉ VIDITELNOSTI

Doporučujeme, aby byl nákladní automobil a přívěs vjíždějící do areálu vybaven tímto zařízením:

1. zadním radiolokátorem,
2. zvukovou signalizací pro jízdu zpět (couvání).

V případě zhoršené viditelnosti a nestandardního provozu může řidič získat pomoc zaměstnance, který ho navede.

Veškerý pohyb musí probíhat při velmi nízké rychlosti.

PRAVIDLA NAKLÁDKY a VYKLÁDKY

U vidlicových nakladačů a vysokozdvížných vozíků musí být přísně dodržována následující pravidla:

- Nikdy nepřekračujte nosnost vysokozdvížného vozíku.
- Nikdy nepřidávejte protizávaží ani osoby, abyste zvýšili nosnost vysokozdvížného vozíku.
- Ujistěte se, že jsou palety i obaly v dobrém stavu a lze s nimi manipulovat, je nakládat.
- Ujistěte se, že je obal stabilní, abyste se vyhnuli riziku sklouznutí nebo sesunutí během nakládání. Společnost může odmítnout vykládku materiálů, pokud existuje nebezpečí sklouznutí nebo sesunutí v průběhu vykládky.
- Vidlice musí být nakládaným materiálem dobře - rovnoměrně zatíženy a musí být ohnuty nahoru.
- Současné zatížení dvěma paletami lze použít, pouze pokud je k tomu vysokozdvížný vozík vhodný.
- V případě dlouhého materiálu zajistěte, aby se materiál nemohl sesunout.
- Současné použití dvou vysokozdvížných vozíků pro převoz těžkého materiálu nebo objemného materiálu je přísně zakázáno.

Každá osoba používající vidlicový nakladač / vysokozdvížný vozík musí mít oprávnění a musí absolvovat příslušné školení.

Za nedodržení uvedených pravidel a nepoužití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, bude přepravci udělena pokuta do výše 3.000,- Kč nebo 120,- EUR za každý zjištěný případ.

Platí v areálech:

**SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl**

Ustanovení týkající se ochrany životního prostředí (environmentální ustanovení)

- 1) Dodavatel a jeho subdodavatelé (jiné přepravní společnosti a jejich řidiči) jsou zodpovědní za dodržování předpisů, povolení a dalších nařízení v oblasti ochrany životního prostředí a za seznámení svých zaměstnanců s těmito dokumenty.
- 2) Dodavatel se zavazuje v maximální možné míře ve všech svých činnostech chovat se environmentálně přátelsky, zejména efektivně využívat přírodní zdroje (energii, vodu a jiné zdroje), suroviny a pomocné látky, používat environmentálně přátelské materiály, prostředky, postupy a technologii, předcházet vzniku odpadu (pomocí bezodpadových technologií) a emisí, opakovaně využívat zbytkové látky nebo je likvidovat v souladu s předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí (odpadové hospodářství, recyklace) a zabránit úniku nebezpečných látek a následně kontaminaci okolí (vod, ovzduší, horninové prostředí).
- 3) V případě, že dojde zaviněním dodavatele k jakékoli ekologické újmě v areálech objednatele, zavazuje se dodavatel zajistit nápravu vzniklé škody včetně všech finančních úhrad.

Níže podepsaný se s pokyny seznámil a souhlasí s jejich dodržováním.

Datum:

Podpis + razítko:

Platí v areálech:

**SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl a Hodonice
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o., Litomyšl**